

Commune de St-Gingolph Routes et chemins agricoles et alpestres										Date de mise à jour : 26 février 2019		PIECE A
VS - remise en état - ... étape										Annexe tableau 1 Description		
N°	Nom de la route / du chemin	Inventaire fédéral oui/non	Mesure de compensation lors de la réalisation oui/non	Conditions à respecter lors de la réalisation des travaux pour l'octroi des subventions oui/non	Année de construction aaaa	Longueur m'	Entretien approprié oui/non	Remarques			Priorité	Remarques
								Type de chemin: p.ex. gravelé, goudronné, bandes de roulement	Dégradations: voir directive OAS 2010 et norme SN 640 925 b	Mesures: p.ex. gravillonnage, fraisage-reprofilage-revêtement		
Routes et chemins agricoles de plaine - Longueur totale = 15'613m												
1	Route du plan du Baril				1960	895	oui	goudronné	bon état, en ordre	aucune, en ordre	-	route communale partiellement en zone à bâtir
2	Route de la Fremy				1976	1746	oui	chaintre	état moyen: ornières, nids de poules, végétation, affaissement du profil en travers	réglage de la planie, apport de grave par secteur, évacuation des eaux de surface, boucher les nids de poules, éparage	2	
3	Châble de la Roche				1900	794	non	gravelé	mauvais état: ornières, déformation, nids de poules	restructuration de la route, évacuation des eaux de surface, boucher les nids de poules	4	A faire postérieurement à la pose des services EU, EC, Eau potable
4	Piste du Grand Devin				1950	701	oui	chaintre	mauvais état, pas de renvoi d'eau	apport de grave et pose de renvoi d'eau	3	
5	Ancienne route du Fréney				1930	584	oui	goudronné / gravelé	bon état	à entretenir normalement, prévoir 3 renvois d'eau et un bourrelet	2	
6	Piste de Parfieu				1930	1070	oui	chaintre	état moyen: ornières, nids de poules, végétation	évacuation des eaux de surface, renvois d'eau, boucher les nids de poules, éparage	3	
7	Piste de Rochasson				1965	1445	oui	chaintre	mauvais état: présence de blocs, végétation, dépôt de matériaux; structure de la route bonne	travaux de remise en état, déblaiement	4	actuellement uniquement piéton et forestière, accès à l'alpage de la Chaumény
8	Route de Frête				1960	2776	oui	gravelé	bon état, quelques ornières et nids de poules affaissement locaux du profil en travers	ornières et nids de poules à reboucher, réglage de la planie, renvois d'eau à refaire	2	Accès au dépotoir communal du "Pissoir" et à l'alpage de la Chaumény
9	Route de la Joux				1968	2196	oui	gravelé	bon état: ornières, nids de poules, quelques affaissements	ornières et nids de poules à reboucher, renvois d'eau à refaire	3	
10	Piste du Gotalet				2000	230	non	piste gravelée	mauvais état: présence de blocs, végétation, dépôt de matériaux; structure de la route bonne	travaux de remise en état, déblaiement	4	
11	Piste de la Jorette				1980	761	non	piste gravelée	mauvais état: présence de blocs, végétation, dépôt de matériaux; structure de la route bonne	travaux de remise en état, déblaiement	4	
12	Route de l'Au de Morge				1940	2415	non	goudronné 1970	mauvais état: ornières, nids de poules, affaissements, mauvais dévers, enrobé défectueux, matériaux en provenance des ruisseaux	travaux de remise en état, dérapage, recyclage solde bitume, apport de matériaux, reprise du profil en travers, goudronnage, élagage en bord de route	1	accès aux alpages de l'Au de Morge et de Lovenex